



## Geste Métier - Central Station 2



### OBBIETTIVO

Caricare le icone dei prototipi sulla CS2.

### COME FARE

- Creare una cartella "icons" su una chiavetta USB nella ROOT.
- Copiare tutte le icone che si vogliono caricare all'interno della cartella "icons".
- Inserire la memory stick nella porta USB della CS2.
- Andare nella voce SETUP della CS2 e cliccare su "aggiorna software".

### AVVERTENZE

- Le immagini devono essere in formato .png con dimensioni massime 128x48 pixel.
- Per uso su schede loko il file non deve superare i 6kb
- Assicurati che non ci siano altri file di aggiornamento sulla chiavetta.
- Assicurarsi che la centrale non sia collegata alla rete.
- Copiare possibilmente solo le icone che interessano. Troppe icone congestionano il sistema e rallentano la CS2 .

### RIFERIMENTI FORUM / UTENTI

- URL della discussione: [http://www.3rotaie.net/forum/topic.asp?TOPIC\\_ID=6781](http://www.3rotaie.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6781)
- Data della discussione: 28 ottobre 2011
- Partecipanti alla discussione: Vanni, supermoe, Admin, eroncelli, p-ireneo.
- URL immagini:  
<http://www.stayathome.ch/Lokbilder.htm#Schweiz>  
[http://www.3rotaie.it/3r\\_Documenti/CS2/Caricare\\_le\\_foto\\_sulla\\_CS2.htm](http://www.3rotaie.it/3r_Documenti/CS2/Caricare_le_foto_sulla_CS2.htm)